

Guía de Cuidados y Limpieza

► Deck



Índice:

Pág


Recomendaciones Generales	01
Problemas Comunes	02
Limpieza de Depósitos Minerales	03
Limpieza de Área	04
Vinagre	
Detergente para ropa en polvo	

► Recomendaciones Generales

NewTechWood Agradece su preferencia en la compra de nuestros productos.

A continuación encontrará información sobre el cuidado y limpieza adecuados para mantener en buen estado su Deck.

- El uso de una hidrolavadora es factible, si se usa una boquilla de abanico plano, pero únicamente a una presión baja de 1.500 PSI y a una distancia de 12" sobre el Deck. Tenga extrema precaución al usar una hidrolavadora por que su Deck puede dañarse.
- La falta de limpieza de escombros entre los espacios del Deck puede causar manchas, humedad y la formación de moho.
- NUNCA utilice una pala de METAL para quitar hielo o nieve de un Deck UltraShield.
- Aceite / grasa / alimentos, deben removerse de la superficie dentro de un periodo razonable de tiempo para mantener los 25 años de garantía limitada sobre manchas.
- El grado de variación de la formación de humedad y moho dependerá de la cantidad de calor y de humedad presente en su región,
- Se recomienda siempre usar calzado a la hora de caminar por el Deck.



► **Problemas Comunes**

PROBLEMA	SOLUCIÓN
SUCIEDAD Y ESCOMBROS	Los escombros de la superficie deben ser removidos con una manguera. Utilice agua caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal para remover la suciedad y escombros dentro del patrón con relieve. Se recomienda limpiar en dirección de la fibra de madera del Deck.
TANINOS	Los taninos pueden formarse cuando el material orgánico se queda atrapado dentro de los espacios del Deck y el agua se filtra por debajo de los mismos. Por lo tanto, es mejor quitar los escombros que haya dentro de los espacios con una manguera de jardín o una escoba de cerda media. Mantener los boquetes limpios reduce las posibilidades de formación de taninos dejando su deck más limpio.
HIELO Y NIEVE	Utilice cloruro de calcio o sal de roca para derretir la nieve y el hielo. Puede acumularse el cloruro de calcio y/o la sal de roca dejando un residuo blanco, que se puede quitar fácilmente con agua caliente, jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal.
ACEITE / GRASA / ALIMENTOS	Todos los derrames de aceite / grasa / alimentos, deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar, utilice agua caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal. La grasa y el aceite podrían requerir un limpiador de usos múltiples. Asegúrese de verificar con el fabricante cuales son los limpiadores recomendados para utilizar en su Deck.
HUMEDAD Y MOHO	La humedad y el moho aparecen periódicamente en el medio ambiente. Por lo tanto, la humedad y el moho superficiales pueden aparecer en el Deck si existen materiales orgánicos que puedan descomponerse tales como, pero no limitado: madera, hojas secas, polen junto con elevadas temperaturas, aire y agua. No hay una forma para eliminar totalmente la humedad y el moho, por lo tanto, únicamente podemos reducir el mínimo que ocurra quitando o procurando no tener estos materiales orgánicos que se descomponen cerca del Deck. Si detecta la presencia de humedad y moho utilice agua caliente con jabón y un cepillo de cerda media que no contenga metal.
FUENTES IRREGULARES DE CALOR / FUEGO	El calor excesivo en la superficie de NewTechWood® de fuentes externas tales como: el fuego o a la reflexión de la luz solar proveniente de productos para ventanas ahorradores de energía puede causar que los productos se derritan, hundan, deformen, decoloren, expandan o contraigan y que se acelere el desgaste causado por las condiciones atmosféricas.
CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERÍA	Durante la construcción con albañilería el Deck debe cubrirse. En TODO MOMENTO preferentemente con una lona. Los depósitos minerales, restantes de la construcción, pueden mezclarse con agua y evaporarse dejando depósitos que crean una capa blanca en la superficie del Deck. Para prevenir este problema asegúrese de que los cimientos de la construcción de albañilería sean fijados correctamente siempre antes de instalar el material del Deck. Si se dejan depósitos minerales en la superficie, el Deck requerirá mantenimiento regular para mantener el aspecto original. En caso de no seguir estas recomendaciones, perderá su garantía.

► Limpieza de depósitos minerales (Película Blanca)

Los depósitos minerales aparecen en la superficie del Deck UltraShield cuando no se limpia de manera regular. Estos depósitos aparecen debido a que la lluvia se mezcla con el desagüe de los techos, la suciedad del suelo, de los caminos, etc. Cuando esta mezcla se evapora, crea una capa que puede ser removida en un corto periodo de tiempo. Después de este período, se pueden llegar a acumular varias capas, haciendo lo difícil de limpiar.

Nota: En ciertos ambientes los depósitos minerales pueden aparecer más rápida y severamente, para evitar que estos reaparezcan, se recomienda limpiar las tablas cada 15 días.

MATERIALES:

1. Toalla
2. Cubeta
3. Agua
4. Cepillo de cerda media / Escoba rígida
5. Guantes
6. Detergente para ropa en polvo / Vinagre
7. Trapeador exclusivo para el área

Nota: Use siempre los guantes.

Nota: No utilice ningún otro tipo de limpiador que no se recomiende en esta lista, ya que podría dañar potencialmente la superficie del Deck. Use solo una de las opciones para limpiar.



LIMPIEZA DEL ÁREA


Opción 1: Vinagre

INSTRUCCIONES:

1. Vierte una mezcla de 50 / 50, de agua / vinagre en una cubeta.
2. Aplica la mezcla sobre las tablas que hayan sido afectadas por los depósitos minerales.
3. Deja reposar la mezcla por 5 minutos.
4. Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.
5. Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.
6. Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Nota: La fuerza al tallar dependerá de qué tan denso sea el depósito mineral, esto hará la limpieza más fácil.

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su totalidad los depósitos minerales.



Opción 2: Detergente para ropa

INSTRUCCIONES:

- 1 Aplique y esparza el detergente para ropa en las tablas.
- 2 Vierta agua sobre el detergente y frote las tablas afectadas.
- 3 Deja reposar la mezcla por 5 minutos.
- 4 Utiliza el cepillo o escoba rígida para tallar la tabla en dirección de la fibra del Deck.
- 5 Después de tallar por 1-2 minutos, enjagüe el área con agua.
- 6 Seque el Deck con una toalla o trapeador.

Nota: Puede ser que necesite tallar varias veces la tabla, para conseguir que se remueva en su totalidad los depósitos minerales.

Nota: Puede obtener resultados más rápidos si talla continuamente mientras agrega el limpiador y el agua.

